

Warszawa, dnia 16 lutego 2024 r.



**Prezes**  
**Urzędu Transportu Kolejowego**  
*Ignacy Góra*

DPN-WDZK.464.9.2024.2.KG

**Warszawska Kolej**  
**Dojazdowa sp. z o. o.**

ul. Stefana Batorego 23  
05-825 Grodzisk Mazowiecki

*Szanowni Państwo,*

działając na podstawie art. 281 ust. 8b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1786 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”, w związku z otrzymaniem od Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, zwanej dalej „PKBWK” lub „Komisją” Raportu nr PKBWK/03/2024 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego 19 maja 2023 r. o godz. 09:51 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna, w torze nr 1, przejazd kolejowo-drogowy kategorii D w km 18,805 linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska obszar zarządcy infrastruktury Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przekazuję Państwu do realizacji zalecenia sformułowane przez Komisję.

Zgodnie z art. 281 ust. 8a i 8b ustawy o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej „Prezesem UTK”, dokonuje analizy skierowanych do niego zaleceń, uwzględniając konieczność zapewnienia systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i minimalizacji ryzyka w transporcie kolejowym. Prezes UTK może uwzględnić zalecenia i przyjąć je do realizacji lub przekazać w całości albo w części do realizacji zarządcom infrastruktury, przewoźnikom kolejowym lub innym podmiotom, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji kolei, podlegającym regulacji na podstawie przepisów ww. ustawy. Prezes UTK informuje Komisję o sposobie postępowania z jej zaleceniami.

Po przeprowadzonej analizie Raportu nr PKBWK/03/2024 Prezes UTK przekazuje Państwu do realizacji następujące zalecenia:

1. Zarządca infrastruktury Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. zrealizuje zalecenia wydane w trakcie prowadzonego postępowania określone w rozdziale V.2 niniejszego Raportu, tj.:
  - 1.1. Skorygowanie – przesunięcie ustawienia szaf aparatowych tak, aby zapewniały widzialność czoła zbliżających się pociągów do przejazdu.
  - 1.2. Doposażenie przejazdu w urzędzenia rejestrujące nieprzestrzeganie zasad obowiązujących kierowców, gdy zabudowany jest znak B-20 oraz zamontowanie tablic świetlnych z napisem „Uwaga pociąg”, które będą informowały kierowców pojazdów drogowych o przejeździe.

Strona 1 z 2

- 1.3. Zarządca linii kolejowej z uwagi na iloczyn ruchu wdroży działanie zmierzające do przekwalifikowania przejazdu z kategorii „D” na wyższą kategorię „C” (ze względu na ograniczenia terenowe brak możliwości zabudowy urządzeń kat. „B”) z doposażeniem w urządzenia monitujące-rejestrujące nieprzestrzeganie zasad obowiązujących kierowców w trakcie nadawanych sygnałów na sygnalizatorach drogowych.
2. Zarządca infrastruktury Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. dokona ponownej analizy ryzyka związanego z zaistnieniem wypadków na przejazdach i jeśli to niezbędne podejmie środki ograniczenia tego ryzyka.

Na podstawie art. 281 ust. 9a i 9b oraz 10 ustawy o transporcie kolejowym proszę o dokładną analizę powyższych zaleceń i przekazanie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od otrzymania pisma, informacji jakie działania Państwo już zrealizowali lub planują zrealizować we wskazanym zakresie. Odpowiedź należy przekazać za pośrednictwem dedykowanego arkusza w formacie programu MS Excel na adres rządowej skrzynki email: [zalecenia@utk.gov.pl](mailto:zalecenia@utk.gov.pl).

Jednocześnie informuję, że arkusz MS Excel oraz instrukcja dotycząca wypełniania tabeli/ użytkowania arkusza i pozostałe materiały dotyczące przekazywanych zaleceń są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce: „Monitorowanie bezpieczeństwa” – „Monitoring bezpieczeństwa” – „Zalecenia bezpieczeństwa” pod linkiem: (<https://utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/zalecenia-bezpieczenstw/>).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: [zalecenia@utk.gov.pl](mailto:zalecenia@utk.gov.pl) lub na numer infolinii dedykowanej do uzyskania informacji na temat wydanych zaleceń, tel. 22 749 15 67. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 14:00.

*Z poważaniem*

IGNACY GÓRA  
PREZES URZĘDU TRANSPORTU  
KOLEJOWEGO  
*/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym./*

Załącznik:

Karta bezpieczeństwa do Raportu nr PKBWK/03/2024

Do wiadomości:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, Al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, 00 - 582 Warszawa

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 14 40

Urząd Transportu Kolejowego – Departament Planowania i Nadzoru

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie [www.utk.gov.pl/pl/rodo](http://www.utk.gov.pl/pl/rodo)